



Общество с ограниченной ответственностью

"Белдиагностика"

220014, г. Минск, ул. Попова, 24А, офис № 508

тел. +375 44 723-61-60 e-mail: belverify@gmail.com

р/с BY86BPSB30123326530119330000 в Дополнительном офисе № 700 на Машерова
Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «Сбер Банк»

БИК BPSBY2X УНП 193672827

Исх. № 053 от 06 декабря 2023 г.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

dept_techregulation@eecommission.org

119121, Российская Федерация,

г. Москва, Смоленский бул., д.3/5, стр.1

ООО «Белдиагностика» рассмотрело проект изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и направляет свои замечания и предложения в части оценки соответствия лифтов, проводимой в форме технического освидетельствования в период эксплуатации, являющейся одним из основных видов деятельности нашей организации.

В настоящее время, в Республике Беларусь для выполнения работ в области промышленной безопасности, связанных с лифтами (включая проведения технических освидетельствований лифтов) необходимо наличие:

1. Разрешения Госпромнадзора, т.е. соответствие установленным требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 56, так как лифты в Республике Беларусь отнесены к потенциально опасным объектам в области промышленной безопасности.

2. Аттестата соответствия Белорусского государственного центра аккредитации, т.е. соответствие испытательной лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и подтверждение аккредитации в определенной области (для выполнения электрофизических измерений электрооборудования);

3. Лицензии в области промышленной безопасности, и, соответственно, компетентного (аттестованного) персонала, аккредитованной лаборатории, применяющей неразрушающие методы контроля ответственных металлоконструкций лифтов для оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы (технического диагностирования).

Также при этом, для подтверждения уровня организации, проводится ее независимая оценка органом по сертификации:

системы менеджмента качества третьей стороной (СТБ ISO 9001-2015);

системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям (СТБ ISO 45001-2020).



Евразийская экономическая
комиссия
№ 21057 от 06.12.2023 17:
2

Субъекты хозяйствования, помимо выполнения вышеуказанных требований, обязаны соблюдать требования охраны труда и электробезопасности с аттестацией персонала и оформлением соответствующей документации.

Все вышеперечисленное необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии и периодически подтверждать соблюдение при проведении инспекционного контроля уполномоченными органами. Требования государственных органов надзора, аккредитации часто отличаются и многие документы приходится оформлять в разных вариантах, т.к. их формы не унифицированы.

Принятие новой редакции ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и введение дополнительного требования на соответствие инспекционного органа ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 значительно усложнит работу экспертов, увеличит трудоемкость и финансовую нагрузку на организации, осуществляющие такую деятельность, что соответственно отразится на ценах.

Сотрудники инспекционного органа будут сосредоточены на соблюдении процедур и оформление дополнительных документов (это требует много времени и контролируется) в ущерб более тщательному обследованию технического состояния лифта.

Полномочия в области промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Беларусь № 354-З от 5 января 2016 г. «О промышленной безопасности» возложены на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в лице Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (Госпромнадзор). Поэтому установление требований и контроль их выполнения, в части оценки соответствия лифтов, также относится к зоне ответственности Госпромнадзора, в штате которого состоят опытные и компетентные эксперты и инспекторы, ежедневно работающие непосредственно с потенциально опасными объектами и дающие объективную оценку их технического состояния.

На основании вышеизложенного, а также учитывая эффективно работающую систему, контролирующую содержание лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающую их безопасную эксплуатацию, считаем, что внесение предложенных изменений в ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в части введения органов инспекции неоправданно и нецелесообразно, и может привести к ухудшению существующей ситуации в плане безопасности, усложнению работы и удорожанию данных услуг для владельцев лифтов.

Директор



Рыбин С.И.