




Адкрытае акцыянернае таварыства  
**«ЛIFTСЭРВІС»**  
(AAT «ЛIFTСЭРВІС»)



зав. Веласіпедны, 5/2-1  
220033, г. Мінск  
Тэл. (017) 390 97 11, факс 390 97 18  
E-mail: [Liftservis@mail.ru](mailto:Liftservis@mail.ru)  
р/р BY87BPSB30121872590199330000  
ААТ «СБЕР БАНК», г. Мінск,  
БІК BPSBBY2X, УНП 100088852,  
АКПА 03367623

Открытое акционерное общество  
**«ЛИФТСЕРВИС»**  
(ОАО «ЛИФТСЕРВИС»)

пер. Велосипедный, 5/2-1  
220033, г. Минск  
Тел. (017) 390 97 11, факс 390 97 18  
E-mail: [Liftservis@mail.ru](mailto:Liftservis@mail.ru)  
р/с BY87BPSB30121872590199330000  
ОАО «СБЕР БАНК», г. Минск,  
БІК BPSBBY2X, УНП 100088852,  
ОКПО 03367623

28.11.2023 № 03-5/660  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Евразийская экономическая комиссия  
119121, г. Москва, Смоленский бульвар,  
д 3/5, т. +7(495)669-24-00  
Адрес электронной почты:  
[dept\\_techregulation@eecommission.org](mailto:dept_techregulation@eecommission.org)

В действующей редакции технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы и отработавших назначенный срок службы осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза.

В Республике Беларусь оценка соответствия лифтов в период эксплуатации, а также по истечении назначенного срока службы (далее – техническое освидетельствование и диагностирование лифтов) проводиться в порядке, определенном законодательством в области промышленной безопасности.

Реализованный в Республике Беларусь порядок проведения технического освидетельствования и диагностирования лифтов успешно функционирует и обеспечивает безаварийную эксплуатацию лифтов, не противоречит требованиям ТР ТС 011/2011.

В соответствии с планируемыми изменениями в ТР ТС 011/2011 п.3.1, 4.1 инспекция лифта в течение назначенного срока и по истечении назначенного срока службы проводится органами инспекции или испытательными лабораториями, которые включены в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и аккредитованы (уполномочены) в порядке, установленном законодательством государства - члена Союза.

Для включения в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (ЕАЭС), как это требуют планируемые изменения, органу инспекции или испытательной лаборатории необходимо пройти аккредитацию на ТР ТС 011/2011 для лифтов в течение назначенного срока службы и по



318593 253100

истечении назначенного срока службы (аккредитоваться – получить еще один разрешительный документ).

Аkkредитация создаст дополнительное необоснованное регулирование деятельности, связанной с лифтами, и значительный рост дополнительных затрат как со стороны организации, так и со стороны владельцев лифтов (повлечет увеличение цен по стоимости на обслуживания лифтов).

При этом следует отметить, что лифты можно отнести к социальным объектам, размещенным в жилых многоквартирных домах, больницах, поликлиниках и т.п., и основными пользователями лифтов и источником финансирования работ по техническому обслуживанию лифтов, а также техническому освидетельствованию и диагностированию лифтов, являются граждане.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы и отработавших назначенный срок службы должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством государства - члена Союза.

Предлагаем сохранить в Республике Беларусь существующие подходы к техническому освидетельствованию и диагностированию лифтов, оставить в действующей редакции ТР ТС 011/2011 требования по порядку их проведения.

Генеральный директор

В.В.Пашкин