



**Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

**Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

13.12.2023 № 04-09/1565
на № _____ ад _____

Департамент технического
регулирования и
аккредитации Евразийской
экономической комиссии
Смоленский б-р, д. 3/5,
стр.1, 119121, г. Москва
e-mail:
info@eecommission.org

**О рассмотрении
проекта изменений
в ТР ТС 011/2011**

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт) рассмотрел в пределах компетенции совместно с научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии», республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации» письма Евразийской экономической комиссии (исх. от 29.09.2023 № 16-2139, от 02.10.2023 № НВ-2326/16) и сообщает следующее.

По проекту изменений имеются следующие замечания и предложения.

В разделе 2 проекта изменений схема 4д, согласно типовым схемам, не предусматривает проведение технического освидетельствования. Предлагаем рассмотреть возможность проведения оценки соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию в форме инспекции непосредственно аккредитованным инспекционным органом, включенным в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. Наделение испытательной лаборатории полномочиями на проведение освидетельствования считаем



318598 248101

Евразийская экономическая
комиссия
№ 21509 от 14.12.2023 10:13
3

нецелесообразным в связи с тем, что техническое освидетельствование может включать не только проведение испытаний, но и прочие мероприятия, например, такие как идентификация объекта оценки, оценка функционирования объекта, осмотр, оценка соответствия проектной документации, оценка комплектности эксплуатационных документов и др. Кроме этого, результаты технического освидетельствования вносятся в паспорт объекта.

Раздел 3 проекта изменений не корреспондируется с требованиями национального законодательства Республики Беларусь (глава 12 Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 56 (далее – Правила)) в части проведения освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы. Например, инспекция лифта согласно проекту изменений проводится органами инспекции или испытательными лабораториями. Правилами предусмотрено, что освидетельствование проводится экспертом. Кроме этого, проектом изменений предусмотрено частичное освидетельствование, что не корреспондируется с Правилами.

Раздел 4 проекта изменений аналогично не корреспондируется с требованиями национального законодательства Республики Беларусь (глава 13 Правил).

По пункту 9 проекта изменений:

1. Абзац первый изложить в редакции (предусмотрев пункты 4 и 5);

«Пункты 1, 2, 3, 4, 5 статьи 6 ТР ТС 011/2011 изложить в следующей редакции».

2. Пункт 1 статьи 6 в новой редакции:

2.1. Подпункт 1.8, абзац девятый перечисления а). После слов «копии протоколов испытаний узлов или устройств безопасности» предлагаем добавить слова «(при наличии)», так как в данной ситуации непонятно, о каких обязательных протоколах и на какую продукцию идет речь.

2.2. Подпункт 1.16, абзац одиннадцатый. Необходимо уточнить, с каким сроком действия выдается «новый сертификат соответствия с измененными сведениями о продукции» – со сроком действия предыдущего сертификата соответствия или с новым сроком действия сертификата соответствия. Требуется уточнения (например, в абзаце четвертом подпункта 1.18 пункта 1 срок действия нового сертификата соответствия предусмотрен).

2.3. Подпункт 1.17. абзац второй. Установить срок действия сертификата соответствия для лифтов и устройств безопасности лифта, выпускаемых серийно «не более 5 лет». Обращаем внимание, что в отношении срока действия сертификата соответствия позиция члена Рабочей группы от Республики Беларусь отмечена в подпункте 2.5.1 протокола шестьдесят восьмого заседания рабочей группы по разработке изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза и технических регламентов Таможенного союза в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии от 18.04.2018 № 44, от 02.08.2023 № 16-65/рг, а именно: «необходимость сохранения срока действия сертификата соответствия не более 5 лет».

3. Пункт 2 статьи 6 в новой редакции:

3.1. Подпункт 2.5.1, абзац второй. Предлагаем исключить слова «или органа инспекции», так как согласно подпункту 2.3 пункта 2 заявка подается в аккредитованную испытательную лабораторию и все проверки и испытания осуществляет аккредитованная испытательная лаборатория (подпункт 2.4 пункта 2).

3.2. Подпункт 2.5.1, абзацы десятый и одиннадцатый. Предлагаем изложить одним абзацем в следующей редакции:

«- сертификат соответствия требованиям ТР ТС 011/2011».

Положения, предусмотренные абзацами десятым и одиннадцатым, применяются при сертификации лифта, а процедуру декларирования соответствия должен проходить уже сертифицированный лифт, что должно подтверждаться наличием сертификата соответствия на лифт.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак